

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(สเปกกลาง)
เครื่องดูดสูญญากาศสำหรับทำเข้าขาเทียม

1. ความต้องการ เครื่องดูดสูญญากาศสำหรับทำเข้าขาเทียม
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นเครื่องมือในการสร้างแรงสูญญากาศที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปงานเรซินต่างๆ
3. คุณลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องดูดสูญญากาศที่มีลักษณะเป็นตู้ทรงสี่เหลี่ยม ด้านหน้ามีหน้าจอแสดงผลที่สามารถแสดงมิเตอร์ที่มีเกจสำหรับปรับค่าแรงดูดจำนวน 2 ตัว ปรับแต่งค่าได้ด้วยการสัมผัส พร้อมท่อและวาล์วจำนวน 6 ชุด โดยภายในมีระบบการทำงานพร้อมระบบดักน้ำ 2 ชุดแยกกัน ถึงดักน้ำติดตั้งอยู่ด้านนอกสามารถถอดออกได้ ใช้ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 230 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
4. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - 4.1. มีความกว้าง x ความลึก x ความสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 430 x 390 x 210 มิลลิเมตร
 - 4.2. สามารถปรับแรงดูดได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 มิลลิบาร์
 - 4.3. ความสามารถในการดูดได้ไม่น้อยกว่า 25 ลิตรต่อนาที
 - 4.4. มีกำลังไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 110 วัตต์
 - 4.5. ระบบควบคุมแรงดูดสามารถปรับแรงดูดได้จากภายนอกของเครื่อง เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน
 - 4.6. มีระบบเตือนเมื่อน้ำในระบบดักน้ำเต็ม
 - 4.7. ด้านข้างเครื่องมีช่องสำหรับหัว ทั้งด้านซ้ายและขวา เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
5. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 5.1. เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 5.2. รับประกันคุณภาพพร้อมบริการอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - 5.3. บริษัทฯ ที่นำเสนอจะต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 13485 พร้อมนำเอกสารที่ยังมีผลรับรองมาตรฐานอยู่มาแสดงในวันเปิดซอง
 - 5.4. บริษัทฯ มีแค่ตาสถิตตัวจริงแนบมาในการยื่นซอง
 - 5.5. บริษัทฯ จะต้องมีความรู้การใช้งานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ชุด
 - 5.6. บริษัทฯ ที่มานำเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทแม่ว่ามีช่างผู้ชำนาญการในการติดตั้ง ดูแลรักษาตลอดจนซ่อมแซมเครื่องจักรได้มาแสดง

(นายสุวิทย์ นุชสมบูรณ์)

ประธาน

(นางนุชรีแดงอร่าม)

กรรมการ

(นางสาววิรัช ลำท่วม)

กรรมการ